



**Rapporto di prova P2 / 200 / 15**

**pag. 3 di 3**

**Verbale di accettazione:**

**P2 - 2849**

**Data di fine delle prove:** **03/11/2015**

	<p><b>Componente:</b> Sella e morsetto del tubo reggisella <b>Prova:</b> Prova di fatica <b>Rif. norma:</b> ISO 8098 (4.14.5) <b>Costruttore:</b> Selle Montegrappa s.r.l. <b>Modello:</b> Sella art. 998 - 996 - 995      Tubo reggisella mod. (Laboratorio) <b>Esito della prova:</b> Nessuna frattura o fessura visibile nel tubo reggisella o nella sella. Nessun allentamento del morsetto.</p>
<p>Forza applicata verso il basso: 700 N Punto di applicazione: mezzeria della massima estensione posteriore Numero dei cicli di prova: 200000 Frequenza: &lt; 10 Hz</p>	

Tubo reggisella inserito alla sua profondità di inserimento minima in un supporto rigido con l'asse a 73° rispetto all'orizzontale.  
Sella montata sul tubo reggisella nella sua posizione di massimo arretramento nel morsetto con la superficie superiore su un piano orizzontale.  
Morsetto serrato alla coppia raccomandata dal fabbricante della bicicletta.  
Tolleranze secondo ISO 4210-3 (4.1.4)  
Esame visivo eseguito da personale certificato secondo ISO 9712 livello 2